

Parallel Installation Guide

**Руководство по параллельной установке ...
4KVA/5KVA**

Содержание

| | |
|---|----------|
| 1. Введение | 1 |
| 2. Комплектующие | 1 |
| 3. Монтаж | 1 |
| 4. Проводное соединение | 2 |
| 4-1. Параллельная работа в однофазном соединении | 3 |
| 4-2. Поддержка трёхфазного оборудования | 5 |
| 5. РВ соединение | 5 |
| 6. Коды ошибок | 6 |
| 7. Эксплуатация | 7 |
| 8. Устранение неисправностей | 9 |

8. Устранение неисправностей

| Ситуация | | Решение |
|----------|---|---|
| Код | Описание | |
| 80 | CAN потеря данных | 1. Проверьте подключение кабелей связи, перезагрузите инвертор. |
| 81 | Потеря данных хоста | |
| 82 | Потеря данных синхронизации | 2 Если проблема не решена, обратитесь к установщику. |
| 83 | Разное напряжение аккумулятора в инверторах | 1. Убедитесь, что инверторы подключены к одной группе аккумуляторов. 2. Если проблема не решена, обратитесь к установщику. |
| 84 | Входное напряжение и частота не совпадают | 1. Проверьте подключение кабелей связи, перезагрузите инвертор. 2 Если проблема не решена, обратитесь к установщику. |
| 85 | Дисбаланс переменного тока на выходе | 1. Перезагрузите инвертор. 2. Если проблема не решена, обратитесь к установщику. |
| 86 | Настройки режимов переменного тока отличаются | 1. Выключите инвертор, проверьте DIP-переключатель 2 Если проблема не решена, обратитесь к установщику. |
| 87 | Обнаружен обратный ток в инверторе | 1. Перезагрузите инвертор. 2. Если проблема не решена, обратитесь к установщику. |
| 88 | Разные версии прошивки инверторов | 1. Установите одинаковые версии прошивки инверторов. 2 Если проблема не решена, обратитесь к установщику. |
| 89 | Выходной ток инверторов отличается | Проверьте подключение кабелей связи, перезагрузите инвертор. 2 Если проблема не решена, обратитесь к установщику. |
| 90 | CAN ID ошибка | 1. Выключите инвертор, проверьте DIP-переключатель 2 Если проблема не решена, обратитесь к установщику. |

Поддержка трёхфазного оборудования

Шаг 1: Перед вводом в эксплуатацию проверьте:

- Правильность соединения проводов

- Убедитесь, что все выключатели нагрузки включены

Шаг 2: На нижней панели инвертора есть 5-контактный DIP-переключатель, установите его, как показано на Рис 2 .



Рис 2

Примечание: При установке DIP-переключателя отключите прибор от сети.

Шаг 3: Включите последовательно все блоки



Шаг 4: Включите переключатели линейных проводов. Если сеть обнаружены три фазы, работа выполнена правильно. Иначе значок будет мигать.



Шаг 5: Если аварийный сигнал выключен, система для поддержки трёхфазного оборудования полностью установлена.

Шаг 6: Включите все выключатели линейных проводов на стороне нагрузки для подачи питания.

Примечание 1:Чтобы избежать перегрузки, перед включением нагрузки следует подключить систему полностью.

Примечание 2: Возможно отключение питания в связи с устройствами. Несоответствующими параметрами времени передачи.

1. Введение


Инвертор можно использовать параллельно в двух режимах работы.

(1). Параллельная работа в однофазном режиме – до 3 единиц. Максимальная выходная мощность составляет 15KVA(для инвертора 5KVA)/12KVA (для инвертора 4KVA).

(2). Для поддержки трёхфазного оборудования могут работать максимум три блока. Выходная мощность составляет 15KVA(для инвертора 5KVA)/12KVA (для инвертора 4KVA).

2. Комплектующие

Проверьте наличие всех комплектующих:




Параллельная
плата

Соединительный кабель

3. Монтаж

При установке нескольких блоков следуйте инструкции.




Примечание: Для правильной циркуляции воздуха оставьте свободными 30 см по бокам и 50 см сверху и снизу от каждого прибора.

4. Проводное соединение

Ниже приведены размеры

Рекомендуемые размеры кабеля для каждого инвертора:

| Model | Wire Size | Ring Terminal | | | Крутящий момент | |
|-------|-----------|-----------------------|------------|--------|-----------------|--|
| | | Cable mm ² | Dimensions | | | |
| | | | D (mm) | L (mm) | | |
| 4KVA | 1*4AWG | 22 | 6.4 | 33.2 | 2~ 3 Nm | |
| | 2*8AWG | 14 | 6.4 | 29.2 | | |
| 5KVA | 1*4AWG | 22 | 6.4 | 33.2 | 2~ 3 Nm | |
| | 2*8AWG | 14 | 6.4 | 29.2 | | |



Model – модель, **Wire size** – размер кабеля, **ring terminal** – кольцо терминала, **cable** – кабель, **dimensions** - габариты:

Параметры кабеля заземления:

| Модель | AWG номер | Крутящ. момент |
|--------|-----------|----------------|
| 4KVA | 10AWG | 1.4~1.6Nm |
| 5KVA | 8AWG | 1.4~1.6Nm |

Необходимо соединить кабели каждого инвертора. Размер кабеля, используемого для соединения с аккумулятором, должен быть в X раз больше, чем указано в таблицах выше. X – количество подключённых параллельно инверторов. .

Внимание! Установите переключатель для аккумулятора и сети. Это будет гарантировать надёжное отключение инвертора во время технического обслуживания и полную защиту аккумулятора от перегрузки. Рекомендуемое место установки см. на Рис 4-1 и Рис 4-2.

Рекомендуемые параметры выключателя однофазной сети:

| Модель | 2 единицы | 3 единицы |
|--------|-------------|-------------|
| 4KVA | 80A/230VAC | 120A/230VAC |
| 5KVA | 100A/230VAC | 150A/230VAC |

Примечание 1: вы можете использовать переключатель 40A (50A for 5KVA) для однофазной системы.

Примечание 2: Для трёхфазной системы вы можете использовать 4 переключателя.

7 . Эксплуатация

Однофазное соединение

Шаг 1: Перед вводом в эксплуатацию проверьте следующее:

- Правильное подключение проводов
- Убедитесь в правильном соединении провода каждого блока и в положении ВКЛ для всех выключателей .

Step 2: Установите DIP-переключатели, как показано на Рис 1 .



Рис 1

При подключении 2x инверторов, установите инверторы ① и

②

При установке DIP-переключателей выключите систему.

Шаг 3: Включите каждый блок

| LCD дисплей в главном устройстве | LCD дисплей второстепенного устройства |
|----------------------------------|--|
| INV 130 A | INV 130 A |

Примечание: Главное и второстепенное устройство определяется случайным образом.

Шаг 4: Включите все выключатели тока в линии. Рекомендуем подключить все устройства к сети одновременно.

| LCD дисплей в главном устройстве | LCD дисплей второстепенного устройства |
|--|---|
| 229 V [HS] 130 A [太陽能] [DC-DC] [AC] [電池] [負荷] [電力 100%] | 229 V [SL] 130 A [太陽能] [DC-DC] [AC] [電池] [負荷] [電力 30%] |

Шаг 5: Отсутствие аварийного сигнала означает нормальную установку.

Шаг 6: Включите нагрузку для подачи в систему.

6. Коды ошибок:

| Код | ошибка | Значок |
|-----|---|--------|
| 80 | CAN ошибка | |
| 81 | Потеря хоста | |
| 82 | Потеря синхронизации | |
| 83 | Ошибка напряжения аккумулятора | |
| 84 | Ошибка входного напряжения и частоты тока | |
| 85 | Дисбаланс выходного переменного тока | |
| 86 | Настройки режимов переменного тока отличаются | |
| 87 | Ошибка обратной связи мощности | |
| 88 | Несовместимая версия ПО | |
| 89 | Ошибка обмена | |
| 90 | CAN ID ошибка настройки | |


Рекомендуемая ёмкость АКБ

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Номер инвертора | 2 | 3 |
| Ёмкость АКБ | 400AH | 600AH |


Предупреждение! Убедитесь, что все инверторы используют один и тот же блок АКБ, иначе в работе инверторов произойдёт сбой.

4-1. Параллельная работа в однофазном соединении

- Два параллельных инвертора:
Подключение питания



Соединение




Инвертор ① : Установите первый ключ DIP в нижнее положение, ключи 2,3,4,5 - вверх.


Инвертор ② : Установите второй ключ DIP в нижнее положение, а ключи 1,3,4,5 - вверх.

- Три параллельных инвертора:

Подключение питания



Communication Connection



Инвертор ①: Установите ключ 1 DIP в положение вниз, а ключи 2,3,4,5 - вверх

Инвертор ②: Установите ключ 2 в положение вниз, а ключи 1,3,4,5 - вверх

Инвертор ③: Установите ключи 1,2 в положение вниз, а ключи 3,4,5 - вверх

Гарантийный талон

Дата продажи товара _____

Торговая организация, тел.: _____


Подпись продавца (М.П.) _____

В случае ремонта необходимо обратиться к вашему продавцу.
Возможны отличия в конструкции оборудования,
которые не отражены в паспорте.
Копирование данного документа разрешено только при ссылке на первоисточник:
invertry.ru

4-2. Подключение 3-фазного оборудования

Один инвертор в каждой фазе:


Подключение питания:



Примечание: не подключайте трёхфазное оборудование для дельта-соединения (треугольного соединения)



Communication Connection



Инвертор ①: Установите ключи 1,3 в положение вниз, а ключи 2,4,5 - вверх

Инвертор ②: Установите ключи 2,3 в положение вниз, а ключи 1,4,5 - вверх

Инвертор ③: Установите ключи 1,2,3 в положение вниз, а ключи 4,5 - вверх

5. PV соединение

Обратитесь к руководству устройства для подключения PV.

Внимание: Каждый инвертор должен подключаться к фотоэлектрическим модулем отдельно.